保存版　名古屋市北区大我麻町丸新町　水害手作りハザードマップ

Nk_om_01_1_hm

2017年9月

楠西学区自治連合会

注意点

◎ 境川底の清掃が必要
◎ 境川道路沿い側溝フタにゴミ詰まりあり
◎ 水門が多い地区（3カ所）
◎ 丸新講演西側は水が溜まりやすい
◎ 東海豪雨の際、堤防が切れた地域

今後の課題

【私たちの課題・心構え】
・正確情報→正しい判断が重要
・中期の連携、情報の共有化
・東海豪雨の反省を時々して風化させない
・インターネット、テレビの水位情報を得て早めに行動する。
大きな避難所まで遠い
【行政との話し合い必要】
・年一度の清掃の回数を増やしてほしい
・フタのない側溝が多いのでフタをして欲しい
・新地蔵川東側堤防が低いので西側と同じ高さにして欲しい。

最大浸水深

ハザードマップ	4m
庄内川（想定最大）	5m



1 フタのない側溝

2 段差に注意

3 用水、深い

4 深い側溝

5 冠水時段差危険

6 一時避難所

7 一時避難所

8 一時避難所

9 避難時花壇に注意

10 深い側溝

11 深い側溝

12 足を取られやすい側溝危険

13 堤防が低い