保存版

東海市明倫地区　水害手作りハザードマップ

2021年11月
明倫コミュニティ

凡例
- 避難所
- 一時避難場所
- 水が早めに浸かりやすい場所
- 水が流れ込む方向
- 雨水マンホール
- フタの開いた側溝
- 避難路
- 標高（メートル）
- その他危険箇所
- 水路や橋等に柵がないため転落危険

注意点

- 側溝にフタが無い場所が目立つ。
  古い家や駐車場に、フタが無いことが多い。
  長い間隔で無い所がある。
- 地面に段差のある所が多い。
  側溝のフタが、段差になっている箇所がある。
- 水路が多く、転落する可能性がある場所に柵がない。
- すり鉢状の土地で、水はけが悪い。
  東海豪雨の時、床上浸水している。
- この地区の避難行動は、
  自宅の2階以上への避難（垂直避難）が望ましい。

今後の課題

＜課題＞
- 避難の判断が難しい。
- どこへ避難するか、判断ができない。
- 水門にゴミが溜まっている。管理が必要。

＜要望＞
- 渡内川の砂の堆積が多く、
  早く浚渫してほしい。
- 渡内川の護岸に砂の吹き出しが見られる。
  護岸は未舗装で不安。