保存版

阿久比町宮津自主防災会
宮本地区

水害手作りハザードマップ

AG_mm_01_1

2014年　3月
宮津自主防災会

注意点

◎ 宮本地区の北部は洪水が多い。
◎ 汚水用マンホールは噴き出す恐れはないため記入していない。



今後の課題

【私たちの課題・心構え】
- 避難所が少ない
- 高い場所→宮津公園
- 通学路の側溝注意
- 側溝に詰まっている土砂やごみの清掃をして側溝の役目を果たすようにする

【行政との話し合い必要】
- 用水路のフタ付け(申請済み)
- 用水路の転倒防止柵の不十分な箇所あり設置を要望
- 路肩の整備(写真③)
- 危険箇所に、対策完了までリスク標識が必要
- 避難路に誘導標識が必要
- 水害時の避難所が、低い土地にある学校が適当か再考の必要はないか