保存版

名古屋市北区 西味鋺地区自治会
西味鋺1丁目・3丁目
水害手作りハザードマップ

NK_n13_01_1

2014年　11月
西味鋺地区自治会



1 側溝のフタがない

2 やすらぎの郷

3

4

5

8 4階建マンションで一時避難場所として適している

9

10

6 側溝が深くフタがない。ガードレール切れ目あり

7 道路と空き地の区別がわかりにくい。

注意点

◎写真⑤の歩道橋の下は、側溝が深く、ガードレールの下のすきまが大きく、流される危険がある。
◎庄内川堤防下の側溝は深くフタがないので浸水時は絶対に近づかない。(写真③)

今後の課題

【私たちの課題・心構え】
・
・一時避難所候補の管理者との交渉

【行政との話し合い必要】
・庄内川堤防下の側溝に、グレーチングでも良いのでフタをつけられないか。